

**Deutsch:**

**Folgende Bugs wurden beseitigt:**

- dunkle Bilder bei Zeiserialmessungen mit T-PMT ("Transmitted light shutter is sometimes closed during time-series with transmission PMT")
- falsche Kinetik-Berechnung bei FRAP-Modul ("Mobile fraction is calculated wrong in single exponential FRAP evaluation")

Voraussetzung für die Installation des SP 1.2 ist ZEN2008 mit SP1.1

**English:**

**The following Bugs are removed:**

- Transmitted light shutter is sometimes closed during time-series with transmission PMT
- Mobile fraction is calculated wrong in single exponential FRAP evaluation

Prerequisite for the installation of SP 1.2 is ZEN2008 with SP1.1